

LKW-Brand auf der B36

Am 17.07.2008 um 17.59 wurde die Freiwillige Feuerwehr Martinsberg von Florian Niederösterreich zu einem Fahrzeugbrand (B2) auf der LB36 zwischen km 31,5-33 gerufen. Wenige Minuten nach Alarmierung war die FF Martinsberg mit TLFA2000, LFA und KDO mit insgesamt 21 Mann an der Einsatzstelle.

Beim Eintreffen versuchte der Fahrer eines Hackguttransporters einen Schwelbrand hinter der Fahrerkabine zu bekämpfen. Die Mitglieder der Feuerwehr Martinsberg konnten die restlichen Glutnester mittels einem CO2 Feuerlöscher rasch unter Kontrolle bringen. Danach wurde die Brandstelle gesäubert und nachkontrolliert. Aufgrund der Alarmierung (B2) rückten die Feuerwehren Kirchschatz und Gutenbrunn ebenfalls aus. Nachdem der Hackguttransporter abgeschleppt wurde, konnte die FF Martinsberg die Verkehrswege säubern und gegen 20.00 Uhr wieder in Feuerwehrhaus einrücken. Anschließend wurde die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt.



Bekämpfen der Glutnester mittels CO2 Feuerlöscher

Bericht: OFM Florian Rehberger
Foto: FF Martinsberg

BFKdo Zwettl
122

Diese Seite wurde zum letzten Mal bearbeitet am: Freitag, 18. Juli 2008
Copyright: Bezirksfeuerwehrkommando Zwettl - Alle Rechte vorbehalten!